

Siegessäule Berlin 2011



Durchgeführte Arbeiten

1.) Reinigung der Granitsäulen und -flächen im Aussenbereich mit **ILKA®-Waschhallenreiniger**. Vorher wurden Musterflächen angelegt (Bilder oben). Rechts in der Mitte und unten sind die gereinigten Granitflächen abgebildet.

2.) Im Inneren der Säule wurden mit **ILKA®-Rapid Bio III** alle alten Farbschichten und auch die teilweise jahrzehntealten Schmierereien entfernt. Anschließend wurde mit einer Antigrffitibeschichtung nachbehandelt.

Bildquellen und zuständig für weitere Auskünfte:

Daniel Klebba

Fachberater Anwendungstechnik

Berlin-Brandenburg

ILKA®-CHEMIE GmbH

Mobil: 0171 1761823

d.klebba@ilka-chemie.com

